

Productos SKF: Suran (1.6 EA111 BAH/CFZ)



Kit Distribución con Bomba de Agua

VKMC 01107

(incluye VKPC 81210 A + VKM 11107 A + 135STP8M190H)

Tensor de distribución

VKM 11107 A

Correa de distribución

135STP8M190H

Kit Distribución

VKMA 01107 A

(incluye VKM 11107 A + 135STP8M190H)

Tensores Poly V

VKM 04780 A (hasta 2010)

VKM 04839 A (Reparación VKM 04780 A)

VKM 31207 (Todos los modelos C/AA)



La imagen pertenece a Volkswagen

Homocinética Lado Caja

VKJA 9154 A (Hasta 2010)

Homocinética Lado Rueda

VKJA 2152 A (Hasta 2010)

Correa Poly V

6PK1070 (hasta 2010 S/AA)

6PK1700 (hasta 2010 C/AA)

6SK1200 (desde 2010)

6SK0762 (desde 2010 S/DH)

3SK0796 (desde 2010)

Rueda Trasera

VKBA 3567

Embrague

VKC 2242 A

Rueda delantera (Sin ABS)

BAH-0036

Kit rueda delantera (Sin ABS)

VKBA 4501

Kit rueda delantera (Con ABS)

VKBA 3569

Bomba de Agua

VKPC 81210 A